

Bauunterhaltung Schulen 2014 (erteilte Aufträge)

Anlage 2b

Im Rahmen der qualifizierten Bauunterhaltung wurden im Jahr 2014 ca. 1000 Maßnahmen umgesetzt bzw. beauftragt. Dazu gehören auszugsweise folgende Maßnahmen:

Gebäude	Bezeichnung	Art der Maßnahmen
Hannover-Kolleg, Abendgymnasium	Heizungsinstandsetzung	a
Schule Am Wasserwerk	Austausch Speicherladepumpe	a
Schule Am Wasserwerk	Wärmeversorgung und Urinal Spülung	a
Schule Am Wasserwerk	Mängelbeseitigung BGV A3	a
Schule Am Wasserwerk	BGV A3 Ortsfest	a
Schule Am Wasserwerk	BGVA3 Prüfung im Nebengebäude	a
Schule Am Wasserwerk	Erneuerung Duscharmaturen	a
Schule Am Wasserwerk	Austausch Temperaturregeleinheit	a
Schule Am Wasserwerk	Baumschnittarbeiten	a
Schule Am Wasserwerk	Austausch HAT-Ventile	a
Schule Am Wasserwerk	Abdichtung SML Leitung	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Gerüstarbeiten	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Trinkwasseranlage Erneuerung	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Teilsanierung BMA	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Sanierungsarbeiten Heizungs-Installation	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Reparatur Aufzugselektronik	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Reparatur Rollstuhlfahrerkarussell	c
Ilmasi-Schule Berenbostel	Bauschlußreinigung	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Wartung DDC + GLT Anlage	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Sanierung nach Feuchtschaden	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Instandsetzung Heizung / Regelung	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Fensterpaneele für Lüftungsgerät	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Beleuchtung Geräteschuppen	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Gerüstarbeiten	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Demontage Eltleitungen	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Austausch Notstr4ombatterien	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Wartung Markise	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	NA1 Reparatur Rollstuhlfahrerkarussell	c
Ilmasi-Schule Berenbostel	Überprüfung Blitzschutz	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Reinigung Abwasserhebeanlage	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Gerüstarbeiten	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Überprüfung Heizungsregelung	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Reparatur der Notlichtanlage	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Einbau Lüftungsgerät	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Wartung Abwasserhebeanlage	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Malerarbeiten WC Decke	a
Ilmasi-Schule Berenbostel	Baumpflegearbeiten	a
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	Landschaftsgärtnerische Arbeiten	a
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	Austausch Lüfter Schwimmbad	a
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	Reparatur Fahrradschuppen	a
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	Landschaftsgärtnerische Arbeiten	a
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	Trocknungsarbeiten	a
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	Austausch Motor Abluftanlage	a
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	Beseitigung TÜV Mängel Aufzug	a
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	Reparaturen TW-Netz	a
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	Wartung ELA Anlage	a
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	Störungsbeseitigung BMA	a
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	Austausch Akkus ELA Anlage	a
Albert-Liebmann-Schule	Baumpflegearbeiten	a
Albert-Liebmann-Schule	Verkehrswege arbeiten	a
Albert-Liebmann-Schule	Fensterreparaturen	a
Albert-Liebmann-Schule	Einbau von Spielgeräten	b
Albert-Liebmann-Schule	Baumpflegearbeiten / Verkehrssicherung	a
Albert-Liebmann-Schule	Reparatur Heizungsanlage und Einregulierung	a
Albert-Liebmann-Schule	Laborsteuerung	a
Albert-Liebmann-Schule	Austausch Heizungspumpe	a
Albert-Liebmann-Schule	Dachdeckerarbeiten	a
Albert-Liebmann-Schule	Erneuerung Gasmagnetventil	a
Albert-Liebmann-Schule	Heizkörpermontage Kopiererraum	a
Albert-Liebmann-Schule	Malerarbeiten	a
Albert-Liebmann-Schule	Verkehrssicherung Schulhof	a
Albert-Liebmann-Schule	Wartung Chemikalienschränke	a
Albert-Liebmann-Schule	Austausch Dreiwegeventil	a
Albert-Liebmann-Schule	Austausch Heizungsbrenner	a
Albert-Liebmann-Schule	Stellantrieb und Probeentnahmeventil	a

Gebäude	Bezeichnung	Art der Maßnahmen
Albert-Liebmann-Schule	Eingangsleuchte Turnhalle	a
Albert-Liebmann-Schule	Heizkörperventile Turnhalle	a
Albert-Liebmann-Schule	Austausch defekter WC Deckel	a
Albert-Liebmann-Schule	Nachbeprobung Legionellen	a
Albert-Liebmann-Schule	Erneuerung Heizkörperventil	a
Albert-Liebmann-Schule	Montage Aussteifungen Nestschaukel	b
Wilhelm-Schade-Schule	Erneuerung von RS Türen	a
Wilhelm-Schade-Schule	Erneuerung Leuchten Werk- und Maschinenraum	a
Wilhelm-Schade-Schule	Reparaturen nach Einbruchschaden	a
Wilhelm-Schade-Schule	Mängelbehebung nach BGV A3	a
Wilhelm-Schade-Schule	BGV A3 Ortsfest	a
Wilhelm-Schade-Schule	Winkelschne / Roste für Garagentore	a
Wilhelm-Schade-Schule	Fallschutzflächen Rindenmulch	a
Wilhelm-Schade-Schule	Austausch defekter UP-Thermostate	a
Wilhelm-Schade-Schule	Austausch Ausdehnungsgefäß	a
Wilhelm-Schade-Schule	Austausch Eingangsmatten	a
Wilhelm-Schade-Schule	Instandsetzung Solarablage	a
Wilhelm-Schade-Schule	blitzschutzarbeiten	a
Wilhelm-Schade-Schule	Wartung RS / FS Türen	a
Wilhelm-Schade-Schule	Baumpflegearbeiten	a
Schule Auf der Bult	Flurbeleuchtung SiBe Turnhalle	a
Schule Auf der Bult	Austausch Turnhallendecke	a
Schule Auf der Bult	Malerarbeiten Sporthalle	a
Schule Auf der Bult	Maurerarbeiten Geräteraum Sporthalle	a
Schule Auf der Bult	BGV A3 Ortsfest	a
Schule Auf der Bult	Nachtrag 1 zu HA 27.02.2014	a
Schule Auf der Bult	Malerarbeiten	a
Schule Auf der Bult	Elektroarbeiten Sekretariat / Multiraum	a
Schule Auf der Bult	Baumpflegearbeiten	a
Schule Auf der Bult	Sanierung Platten und Fugen	a
Schule Auf der Bult	Eltarbeiten ELA Anlage	a
Schule Auf der Bult	Revisionsöffnungen schliessen	a
Schule Auf der Bult	Pflasterarbeiten	a
Schule Auf der Bult	Malerarbeiten 2. Rettungsweg	a
Schule Auf der Bult	Türbeschläge	a
Schule Auf der Bult	Malerarbeiten Schallschutzdecke	a
Schule Auf der Bult	Erneuerung Fallschutz	a
Schule Auf der Bult	Austausch Obentürschließer	a
Schule Auf der Bult	Alu Rahmen für Fußballtore	a
Schule Auf der Bult	Dachreparatur	a
Schule Auf der Bult	Analyse Schottermaterial	a
Schule Auf der Bult	Mauerabdeckung Sporthalle	a
Hartwig-Claußen-Schule, Schwerpunkt Hören	LAN Verkabelung Bauteile A-C	a
Hartwig-Claußen-Schule, Schwerpunkt Hören	Reparatur Flachdach	a
Hartwig-Claußen-Schule, Schwerpunkt Hören	Schornstein für Brennofen	a
Hartwig-Claußen-Schule, Schwerpunkt Hören	Baumpflegearbeiten	a
Hartwig-Claußen-Schule, Schwerpunkt Hören	T30-RS mit Zarge	a
Hartwig-Claußen-Schule, Schwerpunkt Hören	Instandsetzung Turnhallenheizung	a
Hartwig-Claußen-Schule, Schwerpunkt Hören	zusätzlicher Drehstromanschluss	a
Hartwig-Claußen-Schule, Schwerpunkt Hören	Erneuerung Umwälzpumpe Heizung	a
Hartwig-Claußen-Schule, Schwerpunkt Hören	T30-RS mit Zarge	a
Hartwig-Claußen-Schule, Schwerpunkt Hören	Elt.-Inst Hausmeisterbüro	a
Hartwig-Claußen-Schule, Schwerpunkt Hören	Elt.-Installation Holzwerkstatt	a
Hartwig-Claußen-Schule, Schwerpunkt Hören	Installation Netzwerktechnik	a
Hartwig-Claußen-Schule, Schwerpunkt Hören	Erneuerung AkkuSatz ELA	a
Hartwig-Claußen-Schule, Schwerpunkt Hören	Wartung Chemikalienschränke	a
Eberhard-Schomburg-Schule Gleidingen	Erneuerung WW-Speicher	a
Eberhard-Schomburg-Schule Gleidingen	Austausch Beleuchtungsschütze	a
Eberhard-Schomburg-Schule Gleidingen	Instandsetzung Wasser und Abwasseranschluss	a
Eberhard-Schomburg-Schule Gleidingen	Grünpflegearbeiten	a
Gutzmannschule	Austausch defekter Rettungswegleuchten	a
Gutzmannschule	Abluftventilatoren	a
Gutzmannschule	Brandschutzarbeiten Archiv/Lager/Flur/NSHV	a
Gutzmannschule	Abluftventilatoren WC Trakt	a
Gutzmannschule	Fertigstellungspflege Freianlagen	a
Gutzmannschule	Austausch Brandmelder	a
Gutzmannschule	Probeentnahmeventile	a
Gutzmannschule	Baumpflege nach Baumkontrolle	a
Gutzmannschule	Probeentnahme Asbest	a

Gebäude	Bezeichnung	Art der Maßnahmen
Gutzmannschule	Sanierung Zuluftanlage	a
Gutzmannschule	Nachbeprobung Legionellen	a
Calenberger Schule	Beseitigung Sicherheitsmängel Spielplatz	a
Calenberger Schule	Baumpflege nach Baumkontrolle	a
Calenberger Schule	Verglasungsarbeiten nach Einbruchschaden	a
Calenberger Schule	Brandschutzmaßnahmen FH Tür	a
Calenberger Schule	Baumpflege nach Baumkontrolle	a
Calenberger Schule	Verglasungsarbeiten defekte Scheiben	a
Calenberger Schule	Pflasterarbeiten	a
Calenberger Schule	Brandschutzmaßnahmen / Türbeschilderung	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	Dachprüfung und neu Abdichten	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	Ausbesserungsarbeiten Eingangshalle	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	Baumpflegearbeiten	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	Dämmung von Rohrleitungen	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	Inspektion ELA + Massenermittlung	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	Lieferung und Montage Briefkastenanlage	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	Austausch Lichtkuppeln	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	Bauendreinigung	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	Mängel an RWA-Anlage	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	Lieferung und Montage Türsteuerung	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	Ausbesserungsarbeiten nach Baumaßnahme	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	Instandsetzung Lichtkuppeln nach Einbruch	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	Messungen auf KMF	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	4 Profilzylinder	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	Flachdachdurchführung einrichten	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	Ausbesserungsarbeiten nach Baumaßnahme	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	Installation Spülstein Zouzimmer	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	Baumpflegearbeiten	a
Selma-Lagerlöf-Schule Empelde	Pflasterarbeiten	a
Schule Im großen Freien (Ilten)	Erneuerung defekte Brennkammer	a
Schule Im großen Freien (Ilten)	Urinalsteuerung erneuern	a
Janusz-Korczak-Schule	Grünpflegearbeiten	a
Janusz-Korczak-Schule	Sanierung SiBe	a
Janusz-Korczak-Schule	Wiederkehrende Prüfungen Eit, RLT	a
Janusz-Korczak-Schule	Mängelbeseitigung Blitzschutzanlage	a
Janusz-Korczak-Schule	Ausbesserung Trockenbauwand	a
Janusz-Korczak-Schule	Wartung Küchentechnik	a
Janusz-Korczak-Schule	Schadstoffuntersuchung nach Wasserschaden	a
Schule Unter den Eichen	Lieferung Montage Umlufttiefkühler	a
Schule Unter den Eichen	Austausch defekter Anbauleuchten	a
Schule Unter den Eichen	Austausch defekter Leuchten	a
Schule Unter den Eichen	Wasserversorgung Matschbecken	a
Schule Unter den Eichen	Liefen und Montage Toranlage	a
Schule Unter den Eichen	Warmwasseranschluss	a
Schule Unter den Eichen	Eit-Anschluss	a
Schule Unter den Eichen	Rohrverkleidung Küche	a
Schule Unter den Eichen	Mängelbeseitigung TFE	a
Schule Unter den Eichen	Wartung TFE	a
Schule Unter den Eichen	Nachinstallation	a
Schule Unter den Eichen	Kernbohrung für Kleinkälte	a
Schule Unter den Eichen	Reparatur Automatiktür	a
Paul-Moor-Schule	Baufeldräumung	a
Paul-Moor-Schule	Baumpflegearbeiten	a
Paul-Moor-Schule	Gefälleänderung an Fassade	a
Paul-Moor-Schule	Prüfen Kanalnetz	a
Paul-Moor-Schule	Befestigung Schwellenwand	a
Paul-Moor-Schule	Notabschaltung Werkraum	a
Paul-Moor-Schule	Kleinreparaturen Oberlichter und Türen	a
Paul-Moor-Schule	Austausch einer Außenanlagenleuchte	a
Paul-Moor-Schule	Kleinreparaturen Außenfenstern	a
Paul-Moor-Schule	Fingerschutzrollo	a
Paul-Moor-Schule	Reparatur Sonnenschutz	a
Hannah-Arendt-Schule	Verkehrssicherheitsüberprüfung	a
Hannah-Arendt-Schule	Instandsetzung RS Türen	a
Hannah-Arendt-Schule	Ausbesserung Gewegplatten	a
Hannah-Arendt-Schule	Austausch 4 Rolladenanlagen	a
Hannah-Arendt-Schule	Lieferung/Montage Briefkastenanlage	a
Hannah-Arendt-Schule	Malerarbeiten Treppenhaus	a
Hannah-Arendt-Schule	Verkehrssicherheitsüberprüfung Nachtrag	a

Gebäude	Bezeichnung	Art der Maßnahmen
Hannah-Arendt-Schule	Reparaturarbeiten WC	a
Hannah-Arendt-Schule	Austausch defekte Zugangstür	a
Hannah-Arendt-Schule	Reparaturaustausch T30RS Tür	a
Hannah-Arendt-Schule	Reparaturarbeiten Hsm-Wohnung	a
Hannah-Arendt-Schule	Reparturen RD Türen	a
Hannah-Arendt-Schule	Mängelbeseitigung FS Türen	a
Hannah-Arendt-Schule	Ausbesserungsarbeiten Montage Sonnenschutz	a
Hannah-Arendt-Schule	Öffen/Schließen Bodenbelag	a
Hannah-Arendt-Schule	Ausbesserungsarbeiten Herren WC	a
Hannah-Arendt-Schule	Malerarbeiten HsM Whg	a
Hannah-Arendt-Schule	Abdichtung Lichtschächte	a
Hannah-Arendt-Schule	Überprüfung Hebeanlage	a
Hannah-Arendt-Schule	Baumschnittarbeiten	a
Hannah-Arendt-Schule	Beseitigung Feuchteschäden Keller	a
BBS 2	Lüftungsarbeiten	a
BBS 2	Abbruch- und Rohbauarbeiten	a
BBS 2	Verkehrssicherheitsüberprüfung	a
BBS 2	Sauberlaufmatte	a
BBS 2	Austausch Verglasung	a
BBS 2	Sonnenschutz Raum 154	a
BBS 2	Wartung Kompressor	a
BBS 2	Flohbefall	a
BBS 2	Mineralgemisch Westgiebel	a
BBS 2	Schwerlasteinsätze	a
BBS 2	NA1 Lüftung Duschen HA25.08.2014	a
BBS 2	Reparatur Dacheinstieg	a
BBS 2	Malerarbeiten	a
BBS 2	Überprüfung Dachentwässerung	a
BBS 3	Wartung Trockenurinale	a
BBS 3	Leitungsarbeiten und Rinnenentwässerung	a
BBS 3	Instandsetzung Entwässerungsrinne	a
BBS 3	Instandsetzung Innenjalousien	a
BBS 3	Notreparatur Shet-Dach	a
BBS 3	OTS für Cafeteria	a
BBS 3	Nachputzarbeiten Flurbereiche	a
BBS 3	Trinkwasseruntersuchung	a
BBS 3	Dachfenster richten / Zimmerei Schloss tauschen	a
BBS 3	Akustikmessung Raum W22	a
BBS 3	Pflasterarbeiten	a
BBS 3	Reparatur Sektionaltor Fachpraxishalle	a
BBS 3	Austausch Akkus RWA Anlage	a
BBS 3	Beseitigung Wasserschaden	a
BBS 3	Wartung Druckluftanlage	a
BBS 3	Verkehrssicherheitsüberprüfung	a
BBS 3	Leitungsreparatur HerrenWC	a
BBS 3	Prüfung Laborabzüge/Gefahrstoffschränke	a
BBS 3	Trockenbau für OTS Cafeteria	a
BBS 3	Überprüfung Gas-, Luft- Zentralversorgung	a
BBS 3	Austausch Dacheinlauf	a
BBS 3	Schließen GK Decke	a
BBS 3	Wartung Druckhalteanlage	a
BBS 3	Verteilerkasten Hebebühne	a
BBS 3	Instandsetzung Außenjalousien	a
BBS 3	WC Ausstattung	a
BBS 3	Austausch Notstrom Akkus RWA	a
BBS 3	Instandsetzung Dacheinlauf	a
BBS 3	Abdichtungsarbeiten Werkhalle	a
BBS ME	Verkehrssicherheitsüberprüfung	a
BBS ME	SV Prüfung Aufzüge	a
BBS ME	Abstützung für Maschinenlieferung	a
BBS ME	Erneuerung Waschbetontreppenstufen	a
BBS ME	Austausch Wärmetauscher	a
BBS ME	Zuarbeiten Richtfunkanbindung	a
BBS ME	BGV A3 Ortsfest	a
BBS ME	Außenanlagen	a
BBS ME	Freifeldräumen ehem. HsM Whg	a
BBS ME	Instandsetzung Außentüren	a
BBS ME	Verkehrssicherheitsüberprüfung	a
BBS ME	SV Prüfung Aufzüge	a

Gebäude	Bezeichnung	Art der Maßnahmen
BBS ME	Türbeschichtungen 3.OG	a
BBS 6	Schachtabschlußtür	a
BBS 6	Sanierung Dachkuppeln	a
BBS 6	Instandsetzung Hebebühne	a
BBS 6	Instandsetzung Hebebühne	a
BBS 6	Reparatur Sonnenschutz	a
BBS 6	Austausch Außen Jalousie	a
BBS 6	Instandsetzung Feuerwehrrkästen	a
BBS 6	Austausch zwei Lichtkuppeln	a
BBS 6	Reparatur Raffstoreanlagen	a
BBS 6	Wartung Druckluftanlage	a
BBS 6	Trinkwasseruntersuchung	a
BBS 6	Reparaturarbeiten Lastenaufzug	a
BBS 6	Überprüfung Gas-, Luft- Zentralversorgung	a
BBS 6	Regenfallrohr erneuern	a
BBS 6	Kernbohrung Karosseriehalle	a
Anna-Siemsen-Schule	Malerarbeiten KG Flur	a
Anna-Siemsen-Schule	Umbau Hausmeisterwohnung	a
Anna-Siemsen-Schule	Malerarbeiten Küche	a
Anna-Siemsen-Schule	Malerarbeiten	a
Anna-Siemsen-Schule	Malerarbeiten Flur 2.OG	a
Anna-Siemsen-Schule	Bodenbelagsarbeiten	a
Anna-Siemsen-Schule	Umbau Hausmeisterwohnung	a
Anna-Siemsen-Schule	Umbau Kopierraum 1.OG	a
Anna-Siemsen-Schule	Maurer Fliesenarbeiten	a
Anna-Siemsen-Schule	Eltarbeiten Kopierraum	a
Anna-Siemsen-Schule	Verkehrssicherung Schulhof	a
Anna-Siemsen-Schule	Umbau Zaunanlage	a
Anna-Siemsen-Schule	Überprüfung Kälteanlage	a
Anna-Siemsen-Schule	Ausbesserung an Rolltoren	a
Anna-Siemsen-Schule	Umbau Hausmeisterwohnung	a
Anna-Siemsen-Schule	Bauschlussreinigung	a
Anna-Siemsen-Schule	Bodenbelagsarbeiten	a
Anna-Siemsen-Schule	Umbau Kopierraum 1.OG	a
Anna-Siemsen-Schule	GK Wand	a
Anna-Siemsen-Schule	Trockenbau Kopierraum	a
Anna-Siemsen-Schule	Trockenbau MF-Decke Kopierraum	a
Anna-Siemsen-Schule	Austausch Lehrer-WCs	a
Anna-Siemsen-Schule	Instandsetzung Treppe Haupteingang	a
Anna-Siemsen-Schule	Umbau Kopierraum 1.OG	a
Anna-Siemsen-Schule	Erneuerung von Urinalen	a
Anna-Siemsen-Schule	Graffiti-entfernung	a
Anna-Siemsen-Schule	Reinigung Fassade nach Farbanschlag	a
Anna-Siemsen-Schule	Malerarbeiten Kopierraum	a
Anna-Siemsen-Schule	Umbau Pforte Zaunanlage	a
Anna-Siemsen-Schule	Teilbeschichtung Westseite	a
Anna-Siemsen-Schule	Panikschloss Notausgang	a
Anna-Siemsen-Schule	De- und Montage Küchenzeile	a
Anna-Siemsen-Schule	Fußleisten und Türarbeiten	a
Anna-Siemsen-Schule	Reinigung Flachdachfläche	a
Anna-Siemsen-Schule	Sanitärarbeiten	a
Anna-Siemsen-Schule	Reinigung Kopierraum	a
Anna-Siemsen-Schule	Heizkörper HsM-Whg versetzen	a
Anna-Siemsen-Schule	Wartung Kompressor	a
Anna-Siemsen-Schule	Bauschlussreinigung	a
Anna-Siemsen-Schule	Instandsetzung Schwingflügel	a
Anna-Siemsen-Schule	Instandsetzung Treppe Sporthalle	a
Anna-Siemsen-Schule	Baumpflegearbeiten	a
Anna-Siemsen-Schule	Wandbeschichtung nach Feuchteschaden	a
Anna-Siemsen-Schule	Ein- und Ausbau Bodentanks	a
BBS 11	Barrierefreiheit Treppenlift	c
BBS 11	Fensteranstriche	a
BBS 11	Gerüststellung für Malerarbeiten	a
BBS 11	Baumpflegearbeiten	a
BBS 11	DV Verkabelung alte HsM-Whg	a
BBS 11	Bohrlochinjektionen	a
BBS 11	Baumpflegearbeiten	a
BBS 11	Überarbeitung Treppenstufen	a
BBS 11	Elektroarbeiten ehm. HsM-Wohnung	a

Gebäude	Bezeichnung	Art der Maßnahmen
BBS 11	Behinderten WC	c
BBS 11	Abbrucharbeiten und Maurerarbeiten HsmWhg	a
BBS 11	Behinderten WC	c
BBS 11	Behinderten WC	c
BBS 11	Estricharbeiten	a
BBS 11	Rückspülfilter tauschen	a
BBS 11	Lüftungsanlage WC	a
BBS 11	Instandsetzungen Heizungszentrale	a
BBS 11	Reparaturarbeiten Außentür	a
BBS 11	Fassadensanierungen	a
BBS 11	Potentialfreier Kontakt Hörgeschädigten Alarmierung	c
BBS 11	Lief/Mont 2 Möbelschränke	a
BBS 11	Bodenbelagsarbeiten	a
BBS 11	Ausbesserungsarbeiten Fenster	a
BBS 11	Ersatzpflanzung	a
BBS 11	UV- im Keller	a
BBS 11	Lieferung Montage Fußleisten	a
BBS 11	Umlegung TW Leitung	a
BBS 11	Prüfung Laborabzüge/Gefahrstoffschränke	a
BBS Handel	De- und Montage Whiteboards	a
BBS Handel	Baumpflegearbeiten	a
BBS Handel	Beschilderung	a
BBS Handel	Asbestanalyse	a
BBS Handel	Ersatzpflanzung	a
BBS Handel	Kürzung von Innentüren	a
Alice-Salomon-Schule	Landschaftsgärtnerische Arbeiten	a
Alice-Salomon-Schule	Sanitärarbeiten	a
Alice-Salomon-Schule	Raumluftmessungen	a
Alice-Salomon-Schule	Beseitigung Abwasserrohrbruch	a
Alice-Salomon-Schule	Wiederkehrende Prüfungen Druckluft	a
Alice-Salomon-Schule	Wartung Dachfenster	a
Alice-Salomon-Schule	Einbau BMA	a
Alice-Salomon-Schule	Mängelbeseitigung nach Wartung	a
Alice-Salomon-Schule	Spülung Grundleitungen	a
Alice-Salomon-Schule	Kameraerfahrung Grundleitungen	a
Alice-Salomon-Schule	Reparatur VL Rohrleitung	a
Alice-Salomon-Schule	Störungsbeseitigung EMA	a
Alice-Salomon-Schule	Überprüfung Heizungsanlage	a
Alice-Salomon-Schule	Reparatur Abluft Zahnlabor	a
Alice-Salomon-Schule (Zweigstelle)	Bodenbelagsarbeiten	a
Alice-Salomon-Schule (Zweigstelle)	Brandschutzmaßnahmen	a
Alice-Salomon-Schule (Zweigstelle)	Sanierung Bodenbeläge	a
Alice-Salomon-Schule (Zweigstelle)	Ausbesserungsarbeiten Bodenbeläge	a
Alice-Salomon-Schule (Zweigstelle)	Schrankwand	a
Alice-Salomon-Schule (Zweigstelle)	Bodenbelagsarbeiten KG und EG	a
Alice-Salomon-Schule (Zweigstelle)	Wartung Zuluftanlage	a
Alice-Salomon-Schule (Zweigstelle)	Trockenbauarbeiten Stundenlohn	a
Alice-Salomon-Schule (Zweigstelle)	Asbestsanierung Fußboden KG und EG	a
Alice-Salomon-Schule (Zweigstelle)	Baumpflegearbeiten	a
Alice-Salomon-Schule (Zweigstelle)	Schlosserarbeiten Kellertüren	a
Alice-Salomon-Schule (Zweigstelle)	Malerarbeiten KG und EG	a
Alice-Salomon-Schule (Zweigstelle)	Maurerarbeiten ReviSchacht	a
Alice-Salomon-Schule (Zweigstelle)	Nachrüstung Taschenfilter	a
Alice-Salomon-Schule (Zweigstelle)	Nachprüfung Legionellen	a
Alice-Salomon-Schule (Zweigstelle)	Klebefolie Hausmeisterbüro	a
BBS 14	blitzschutzarbeiten	a
BBS 14	Trinkwasserstation	a
BBS 14	BGV A3 Ortsfest	a
BBS 14	Baumpflegearbeiten	a
BBS 14	blitzschutzarbeiten	a
BBS 14	Reparatur Aufzugstür	a
BBS 14	Wasserzähler Sporthalle	a
BBS 14	Erneuerung Regelungseinheit	a
BBS 14	Reparatur Abfluss	a
BBS 14	Sachkundeprüfung RS Türen	a
BBS 14	Reparatur Aufzug	a
BBS 14	Erneuerung Abflussleitung Hsm Büro	a
BBS 14	Montage Vandalenschutz	a
BBS 14	Abnahme Blitzschutz	a

Gebäude	Bezeichnung	Art der Maßnahmen
BBS 14	Beprobung Trinkwasseranlage	a
BBS 14	Heizungsteuerung instand setzen	a
BBS 14	Abnahme Blitzschutz Turnhalle	a
BBS 14	Prüfung Trinkwasser	a
BBS 14	Wartung Klima-Splittgerät	a
BBS 14	Wartung Klima-Splittgerät	a
BBS 14	Reparatur nach Vandalismus	a
BBS 14	Beprobung Trinkwasser	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	Sanierung Schadstoffe im Bodenbelag	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	Alarmanlage	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	Estricharbeiten Schadstoffsanierung	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	Bodenbelagsarbeiten	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	Inventareinlagerung Schadstoffsanierung	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	Instandsetzung Lüftungsflügel Gewächshaus	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	Ergänzung von Jalousien und Rollläden	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	Sicherheitsbeleuchtung	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	8 Lagercontainer	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	Transportbehälter	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	Instandsetzung Schiebetor	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	Bodenbelagsarbeiten Modernisierung Raum B104	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	Anschluss Jalousien	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	Wartung RS / FS Türen	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	Malerarbeiten Modernisierung Raum B104	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	Ausbesserung Alupaneeldecke	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	Beseitigung Rohrbruch	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	aufstellen Drehsteife	a
Justus-von-Liebig-Schule (Ahlem)	Prüfung Laborabzüge/Gefahrstoffschränke	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	Barrierefreier Zugang	c
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	Nachtrag 1 zu HA 11.09.2014	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	Austausch defekter Stellmotoren Heizung	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	Austausch def. Heizungsregler	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	Prüfung Regelung	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	Baumpflegearbeiten	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	KMF Reinigung	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	Wartung Lüftung	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	Ertüchtigung Laborabzüge Trakt A	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	Ertüchtigung Laborabzüge Trakt B	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	Isolierung Zuluftanlage	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	Austausch Stellantriebe	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	Einstellung der Lüftungsanlage	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	PCP Untersuchung Trafo	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	Trockenbauarbeiten	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	Abdichtung Zuluftanlage	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	Prüfung Laborabzüge/Gefahrstoffschränke	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	Reparatur Umlenkrollen	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	Überprüfung Gas-, Luft- Zentralversorgung	a
Justus-von-Liebig-Schule (Zweigstelle)	Verlegung Datenkabel Kiosk	a
BBS Burgdorf	Herstellen Containerplatz	a
BBS Burgdorf	Reparatur Parkettboden	a
BBS Burgdorf	Bodenbelagsarbeiten Schulsozialräume	a
BBS Burgdorf	Malerarbeiten diverse Räume	a
BBS Burgdorf	SV Prüfung SiBe	a
BBS Burgdorf	Bodenbelagsarbeiten Flurbereich 1.OG A1	a
BBS Burgdorf	Deckendemontagen	a
BBS Burgdorf	Fassadensanierungen	a
BBS Burgdorf	Maurerarbeiten Schulsozialarbeiten	a
BBS Burgdorf	Nachtrag Fugensanierung	a
BBS Burgdorf	Fugensanierung	a
BBS Burgdorf	Reparatur Aussenraffstores	a
BBS Burgdorf	Heizungsbauarbeiten	a
BBS Burgdorf	Malerarbeiten Schulsozialräume	a
BBS Burgdorf	Elektro- und MSR Technik	a
BBS Burgdorf	Rissanierung Anbau	a
BBS Burgdorf	Estricherneuerung Lesekuhle	a
BBS Burgdorf	Baumpflege nach Baumkontrolle	a
BBS Burgdorf	Bodenanstrich Batterieraum	a
BBS Burgdorf	Reparatur Toranlage	a
BBS Burgdorf	Bauschlussreinigung	a
BBS Burgdorf	BGVA3 Prüfung im Ex Bereich	a

Gebäude	Bezeichnung	Art der Maßnahmen
BBS Burgdorf	Abnahme Ölabscheider	a
BBS Burgdorf	Bestandsuntersuchung Dächer	a
BBS Burgdorf	Wartung Schweißrauchabsaugung	a
BBS Burgdorf	Nachtrag 1 zu HA 28.07.2014	a
BBS Burgdorf	Tischlerarbeiten	a
BBS Burgdorf	Reparatur Anschlussfugen	a
BBS Burgdorf	Trockenbauarbeiten NA1	a
BBS Burgdorf	Fliesenreparatur nach Wasserschaden	a
BBS Burgdorf	Lieferung und Montage Edelestahlgeländer	a
BBS Burgdorf	Bodenbelagsarbeiten NA1	a
BBS Burgdorf	Austausch Außen Fensterbank	a
BBS Burgdorf	Renovierung nach LED Montagen	a
BBS Burgdorf	Reparatur Sitzmöbel Schulhof	a
BBS Burgdorf	Trockenbauarbeiten	a
BBS Burgdorf	Reparatur Aussenraffstores	a
BBS Burgdorf	Rohbauarbeiten nach Wasserschaden	a
BBS Burgdorf	Malerarbeiten WC Lehrerzimmer	a
BBS Burgdorf	Reparatur Klinkerfassade	a
BBS Burgdorf	Baumpflege nach Baumkontrolle	a
BBS Burgdorf	Einbau von Revisionsklappen	a
BBS Burgdorf	Malerarbeiten Kfz Schaden KG	a
BBS Burgdorf	Störung Ölbrenneranlage	a
BBS Burgdorf	Deckenarbeiten nach LED Umrüstung	a
BBS Burgdorf	Sanierung Metallteile Schulhofmöbel	a
BBS Burgdorf-Lehrte	Erneuerung Umwälzpumpe	a
BBS Burgdorf-Lehrte	Erneuerung Umwälzpumpe	a
BBS Neustadt	Malerarbeiten Bauhof	a
BBS Neustadt	Baumpflegearbeiten	a
BBS Neustadt	Pflasterarbeiten	a
BBS Neustadt	Reparatur Sportboden	a
BBS Neustadt	Pflasterarbeiten	a
BBS Neustadt	Wartung Kompressoren	a
BBS Neustadt	Malerarbeiten Bauhof	a
BBS Neustadt	Überprüfung Druckluftanlage	a
BBS Neustadt	Erneuerung Kaltwasserinstallation	a
BBS Neustadt	Lieferung / Montage Kipp-Fensterflügel	a
BBS Neustadt	Malerarbeiten	a
BBS Neustadt	Fugensanierung Nordgebäude	a
BBS Neustadt	Fugensanierung Südgebäude	a
BBS Neustadt	Lieferung und Montage T30 RS	a
BBS Neustadt	Baumpflegearbeiten	a
BBS Neustadt	Reparatur Dachrinnen	a
BBS Neustadt	T30 Klappe	a
BBS Neustadt	Schachtabdichtung	a
BBS Neustadt	Fliesenarbeiten	a
BBS Springe	Trockenbauarbeiten abgehängte Decke	a
BBS Springe	Außenraffstore	a
BBS Springe	Bodenbelagsarbeiten Werkhalle	a
BBS Springe	Sanierung Werkhalle	a
BBS Springe	Abbrucharbeiten	a
BBS Springe	EMA Fluchttür	a
BBS Springe	Dachabdichtungsarbeiten	a
BBS Springe	Wartung Lüftungsanlage	a
BBS Springe	Bodenbelag Serverraum	a
BBS Springe	Fluchttür Sicherung	a
BBS Springe	Klimaanlage Serverraum	a
BBS Springe	Austausch Palisaden	a
BBS Springe	Baumpflegearbeiten	a
BBS Springe	Malerarbeiten Werkhalle	a
BBS Springe	Pflasterarbeiten	a
BBS Springe	Nachtrag Umbau Schulsozialarbeit	a
BBS Springe	Tischlerarbeiten Umbau Werkhalle	a
BBS Springe	Wartung Heizung /Kessel / Brenner	a
BBS Springe	Umbau Fluchttür mit Schlss	a
BBS Springe	Bodenbelag entfernen Raum Schulassistent	a
BBS Springe	EMA Fluchttür	a
BBS Springe	Abbrucharbeiten Umbau Werkhalle	a
BBS Springe	Abbrucharbeiten	a
BBS Springe	Abbrucharbeiten	a

Gebäude	Bezeichnung	Art der Maßnahmen
BBS Springe	Baumschnittarbeiten Parkplatz	a
BBS Springe	Verstärkung Stromkreise Schulassistent	a
BBS Springe	Bodenbelag entfernen Lehrerzimmer	a
BBS Springe	Wartung Kompressoren	a
BBS Springe	Trockenbau R 30DR	a
BBS Springe	Verschlussüberwachung Hoffür	a
BBS Springe	Malerarbeiten Raum Schulassistent	a
BBS Springe	Malerarbeiten Schulsozialarbeiter	a
BBS Springe	Steuerung Außen Jalousien	a
BBS Springe	Glas- und Rahmenreinigung	a
BBS Springe	Malerarbeiten Raum 2OL1	a
BBS Springe	Dachundichtigkeit Kfz Werkstatt	a
BBS Springe	Lagercontainer 3 Monate	a
BBS Springe	Malerarbeiten zwei Räum im DG	a
BBS Springe	Erneuerung Fensterbank	a
BBS Springe	Wartung Fettabscheider	a
BBS Springe	Lieferung und Montage 2 Stck Panikschlösser	a
BBS Springe	Änderung der Tore Lehrerparkplatz	a
BBS Springe	Lieferung Schließzylinder	a
BBS Springe	Erneuerung Kesselfühler	a
BBS Springe	Bauteilöffnungen herstellen	a
BBS Springe	Trockenbau für Schulsozialarbeit	a
BBS Springe	Malerarbeiten Lehrerzimmer	a
Schullandheim Torfhaus	Reparatur Grundleitungen	a
Schullandheim Torfhaus	Reparatur Stuhllager	a
Schullandheim Torfhaus	Dachreparatur	a
Schullandheim Torfhaus	Pflasterarbeiten	a
Schullandheim Torfhaus	Rampe und Entwässerungsrinne	a
Schullandheim Torfhaus	Außenanlagen	a
Schullandheim Torfhaus	Demontage Rauntrennwand	a
Schullandheim Torfhaus	Ersatzvornahme Zaunanlage	a
Schullandheim Torfhaus	Installation Leseleuchten	a
Schullandheim Torfhaus	Instandsetzung NEA	a
Schullandheim Torfhaus	Leckage Ortung nach Wasserschaden	a
Schullandheim Torfhaus	Reparatur Fliesenboden Tiefkühlraum	a
Schullandheim Torfhaus	Rohbauarbeiten 2. Fluchtweg	a
Schullandheim Torfhaus	Montage Notleuchten	a
Schullandheim Torfhaus	Landschaftsgärtnerische Arbeiten	a
Schullandheim Torfhaus	Reparatur Windfangtür Skikeller	a
Schullandheim Torfhaus	Montage Tresen Anlage	a
Schullandheim Torfhaus	Erneuerung Leck anzeige Öltank	a
Schullandheim Torfhaus	Dachreparatur	a
Schullandheim Torfhaus	Reparatur Rangerzaun	a
Schullandheim Torfhaus	Wartung NEA	a
Schullandheim Torfhaus	Austausch Brauchwasserpumpe	a
Schullandheim Torfhaus	Änderung Beleuchtung Speiseraum	a
Schullandheim Torfhaus	Wartung Tiefkühlraum	a
Schullandheim Torfhaus	Trennung Heizöltank	a
Schullandheim Nieblum	Abbrucharbeiten	a
Schullandheim Nieblum	Eltarbeiten ELA Anlage	a
Schullandheim Nieblum	Tischlerarbeiten	a
Schullandheim Nieblum	Wartung Lüftung	a
Schullandheim Nieblum	Bauschlussreinigung	a
Schullandheim Nieblum	Verkehrssicherheit Deichtreppe	a
Schullandheim Nieblum	Ausbesserung Betonplatten	a
Schullandheim Nieblum	Zusatzarbeiten Rohrführung Hebeanlage	a
Schullandheim Riepenburg	Sanierung WC-Anlage UG	a
Schullandheim Riepenburg	Abbrucharbeiten und Schimmelpilzarbeiten	a
Schullandheim Riepenburg	Austausch von 4 Fenstern	a
Schullandheim Riepenburg	Renovierung Heimleiterhaus	a
Schullandheim Riepenburg	Reparaturarbeiten VSG Verglasung	a
Schullandheim Riepenburg	Sanitärarbeiten	a
Schullandheim Riepenburg	Installation Abluftventilator	a
Schullandheim Riepenburg	Reparatur Asphaltflächen	a
Schullandheim Riepenburg	2 WC-Kabinenanlage	a
Schullandheim Riepenburg	Sanitärarbeiten Heimleiterhaus	a
Schullandheim Riepenburg	Instandsetzung Wasserschaden	a
Schullandheim Riepenburg	Rauchererkennung	a
Schullandheim Riepenburg	Erneuerung Kaltwasserinstallation	a

Gebäude	Bezeichnung	Art der Maßnahmen
Schullandheim Riepenburg	Sortierung von Leitungen	a
Schullandheim Riepenburg	Wartung RS / FS Türen	a
Schullandheim Riepenburg	Baumkontrolle	a
Schullandheim Riepenburg	E-Check Heimleiterhaus	a
Schullandheim Riepenburg	Reparatur Außenwand	a
Schullandheim Riepenburg	Überprüfung Blitzschutz	a

Legende zur Spalte Art der Maßnahmen:

a Sanierung/ Instandhaltung/Wartung

b Schulentwicklung

c inklusive Beschulung

d Sportanlagen